Bedienungsanleitung Operating Instructions

# **GOSSEN**

# **MAVOLUX 5032C BASE**

Beleuchtungsstärkemessgerät

15544 1/03.14



#### Geräteansicht MAVOLUX 5032C BASE



# Anzeigeeinheit Unterseite:

- Seriennummer Anzeigeeinheit
- Kalibriersiegel für DAkkS- oder Werksprotokoll (falls vorhanden)
- Batteriefach mit Deckel



# Photometerkopf Unterseite:

- Seriennummer Anzeigeeinheit
- Stativgewinde 1/4 "

Vielen Dank, dass Sie sich für Kauf des präzisen MAVOLUX 5032C BASE aus dem Hause GOSSEN entschieden haben. Ihr neues Luxmeter ist für die zuverlässige Messung von Tageslicht und allen Kunstlichtquellen einschließlich LED ausgelegt. Selbst stärkstes Tageslicht oder Scheinwerferbeleuchtung meistert es mit Bravour.

- Höchste Zuverlässigkeit Klassifizierte Messung der Beleuchtungsstärke in Ix oder fc nach Klasse C gemäß DIN 5032-7, IEC 13032-1 Anhang B und CIE 69.
- Präzise Messwerte Die Genauigkeit beträgt <u>+</u> 3 % <u>+</u> 1 Digit vom Ablesewert
- Weiter Messbereich Hohe Anfangsempfindlichkeit und Auflösung von 0,1 lx bzw. 0,01 fc bis zu großer Beleuchtungsstärke von 199900 lx bzw. 19990 fc.
- Kalibrierfähigkeit Optional erstellt das GOSSEN Lichtlabor ein Werks- oder DAkkS-Kalibrierzertifikat für die Messmittelüberwachung nach DIN EN ISO 9001:2008.
- V(λ) Anpassung Die Spektralempfindlichkeit der Silizium-Fotodiode ist farbkorrigiert und stimmt mit der spektralen Helligkeitsempfindung des menschlichen Auges V(λ) überein.
- Kosinus-Korrektur Die Helligkeit einer planen Messfläche ist proportional dem Kosinus des Lichteinfallswinkels, was bei der Bewertung durch den Empfänger berücksichtigt wird.
- **Permanenter Speicher** 100 Messwerte können gespeichert und abgerufen werden.
- Komfortabler Alltagseinsatz Einfache Bedienung, gut ablesbares Display, kompakte Bauform.

|x| = Lux 1 |x| = 0.0929 fc fc = footcandle 1 fc = 10.76 |x|

Inhal	t Seite	Inha	lt	Seite
1	Anzeige- und Bedienelemente9	4	Zubehör	
1.1	Anzeige9	4.1	Lieferumfang	
1.2	Tastenfeld9	4.2	Optionales Zubehör	
_	On foundations and the MAYOLLIV 40	4.3	Werks-Kalibrierschein	
2	So funktioniert das MAVOLUX10	4.4	DAkkS-Kalibrierschein	17
3.1	Vorbereitung10	_		
3.2	Abschaltautomatik - Dauerbetrieb10	5	Service-Hinweis	18
<b>3</b> 3.1	Bedienung	6	Technische Daten	19
3.2	Wahl der Anzeigeeinheit lx, fc11		Konformitätserklärung	23
3.3	Überlaufanzeige - Nullpunktanzeige11		J	
3.4	Speicherfunktionen12			
3.4.1	Hold – Zwischenspeicher12			
3.4.2	Mem – Messwert speichern13			
3.4.3	Mem-Edit – Überschreiben eines			
	gespeicherten Messwerts14			
3.4.4	Mem-Recall – Auslesen des			
	Messwertspeichers15			
3.4.5	Mem-Clear – Löschen des gesamten			
	Messwertspeichers16			
	,			

1...1. - 14

#### Sicher ist sicher

Vor einmaligen Messaufgaben, sollten Sie sich rechtzeitig mit einer Probemessung von der einwandfreien Funktion des Messgeräts überzeugen. Falls Sie das Produkt in qualitätsrelevanten Bereichen, zur Abnahmemessung oder zur Begutachtung einsetzen überprüfen Sie bitte ob das Messgerät noch innerhalb des festgelegten Kalibrierintervalls ist und über eine gültige Kalibrierung verfügt. GOSSEN übernimmt keine Haftung für Kosten oder entgangene Profite, die durch eine Fehlfunktion des Messgeräts entstehen.

#### Urheberrechte

GOSSEN ist eine Marke der GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH

#### Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Messgerät verwenden. Sie vermeiden Schäden am Produkt und beugen möglichen Verletzungen vor.



Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Warnhinweise, die Sie unbedingt vor Inbetriebnahme Ihres GOSSEN Produktes lesen sollten

#### Warnhinweise



#### Schalten Sie das Messgerät bei einer Fehlfunktion sofort aus

Bei Rauch- oder ungewöhnlicher Geruchsentwicklung, für die das Messgerät die Ursache ist, sollten Sie die Batterie aus dem Messgerät entnehmen, um einem möglichen Brand vorzubeugen. Der weitere Betrieb des Messgerätes kann bei den genannten Störungen zu ernsthaften Verletzungen führen. Bitte wenden Sie sich, zur Beseitigung der Störung an Ihren Fachhändler oder an den **GOSSEN** Service. Wenn Sie das Messgerät zur Reparatur geben oder einsenden, sollten Sie sich vorher vergewissern, dass die Batterie aus dem Messgerät entnommen wurde.



# Benutzen Sie das Messgerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen

Sie sollten niemals in der Nähe von brennbaren Gasen ein elektronisches Gerät in Betrieb nehmen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.



#### Hängen Sie den Trageriemen niemals Kindern um

Wird der Trageriemen um den Hals eines Kindes gelegt besteht die Gefahr einer Strangulierung.



# Bewahren Sie das Messgerät an einem Ort auf, an dem das Erreichen durch kleine Kinder nicht möglich ist

Messgerät und Zubehör enthalten verschluckbare Teile, Achten Sie darauf, dass diese Teile (z.B. Gehäuseabdeckungen, Batterien usw.) nicht in die Hände von Kindern gelangen und verschluckt werden. Die Gefahr von Ersticken besteht.



#### Nehmen Sie das Messgerät nicht auseinander

Berühren Sie niemals Teile im Gehäuseinneren. Sie könnten sich verletzen. Nehmen Sie Reparaturen nicht selbst vor. Reparaturen dürfen nur von Fachkundigen durchgeführt werden. Falls das Gehäuse des Messgeräts einmal durch einen Sturz oder andere äußere Einwirkungen beschädigt sein sollte entfernen Sie die Batterie und wenden sich zur Reparatur an Ihren Fachhändler oder an den GOSSEN Service.



#### Vermeiden Sie jeden Kontakt mit den Flüssigkristallen

Bei einer Beschädigung des Displays (z.B. Bruch) besteht die Gefahr, dass Sie sich an den Glasscherben verletzen oder Flüssigkristalle austreten. Achten Sie darauf, dass Haut, Augen und Mund nicht mit den Flüssigkristallen in Berührung kommen.



#### Vorsicht im Umgang mit Batterien

Batterien können bei unsachgemäßer Handhabung auslaufen oder explodieren. Bitte beachten Sie die folgenden Warnhinweise:

- Vergewissern Sie sich, dass das Messgerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Batterie aus dem Messgerät entnehmen bzw. einsetzen.
- Verwenden Sie nur Batterien, die für dieses Messgerät empfohlen werden.
- · Achten Sie darauf, die Batterie richtig einzusetzen.
- Schließen Sie Batterien nie kurz und versuchen Sie niemals, eine Batterie zu öffnen.
- Setzen Sie Batterien keiner großen Hitze oder offenem Feuer aus.
- Setzen Sie Batterien keiner Feuchtigkeit aus und tauchen Sie Batterien niemals in Wasser ein.
- Verschließen Sie nach Entnahme der Batterie das Batteriefach mit der Fachabdeckung (z.B. bei längerer Nichtnutzung des Messgeräts).
- Bewahren Sie Batterie niemals mit metallischen Gegenständen auf, die einen Kurzschluss verursachen könnten.
- Auslaufgefahr besteht insbesondere bei leeren Batterien. Um Beschädigungen am Messgerät zu vermeiden, sollten Sie Batterien bei längerem Nichtgebrauch oder bei völliger Entladung aus dem Messgerät nehmen.
- Wenn die Batterie nicht benutzt wird, sollten Sie diesen an einem kühlen Ort lagern.
- Batterien erwärmen sich im Betrieb und können heiß werden. Achten Sie bei der Entnahme der Batterie darauf, dass Sie sich nicht verbrennen. Schalten Sie das Messgerät aus, oder warten Sie, bis das Messgerät sich ausgeschaltet hat und warten Sie weiterhin einen Moment, bis sich die Batterie abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Batterien, die durch Verfärbung oder Verformung des Gehäuses auf eine Beschädigung hinweisen.

#### Hinweise

- Die Reproduktion der Dokumentationen, auch das auszugsweise Vervielfältigen, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH. Dies gilt auch für die elektronische Erfassung und die Übersetzung in eine andere Sprache.
- Änderungen jeglicher Art bleiben der Firma GOSSEN ohne Vorankündigung vorbehalten.
- GOSSEN übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.
   Die Dokumentationen zu Ihrem GOSSEN Messgerät wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Sie jedoch Fehler in den Dokumentationen entdecken oder Verbesserungsvorschläge machen können, ist GOSSEN für einen entsprechenden Hinweis sehr dankbar.

## Symbol für getrennte Wertstoff-/Schadstoffsammlung in europäischen Ländern




Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.

Folgendes müssen Verbraucher in europäischen Ländern beachten:

 Dieses Produkt darf nur separat an einer geeigneten Sammelstelle entsorgt werden. Eine Entsorgung im Hausmüll ist unzulässig. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Fachhändler oder an die örtlich für Abfallentsorgung zuständigen Behörden.


# 1 Anzeige- und Bedienelemente

# 1.1 Anzeige



- Messwert und Speicheranzeige
- 2 Messeinheit
- 3 Zwischenspeicher
- 4 Faktor Messwert
- 5 Auto-Range automatische Messbereichswahl
- 6 Batteriewarnanzeige

#### 1.2 Tastenfeld



- 1 on/off Ein-/Ausschalten
  - Range Taste Speicher/Messbereich †
- 3 lx/fc Messeinheit umschalten
  - Hold Zwischenspeicher
- 5 Range Taste Speicher/Messbereich ₩
- 6 Mem Speichertaste

#### 2 So funktioniert das MAVOLUX

# 2.1 Vorbereitung

Setzen Sie zuerst die beiliegende Batterie (1.5V Mignon-Batterie, IEC LR6) in die Batteriekammer ein. Öffnen Sie hierzu den Schnappverschluss des Batteriefachs an der Rückseite des MAVOLUX. Achten Sie debei auf die riektige Belantität. Die Belanteriehtung ist durch

Sie dabei auf die richtige Polarität. Die Polungsrichtung ist durch einen Prägedruck in der Batteriekammer gekennzeichnet. Ist die Kapazität der Batterie erschöpft, werden Sie durch die Anzeige ( ¬|- ) im Display gewarnt.

Bei einem Batteriewechsel bleiben die im Messwertspeicher abgelegten Werte erhalten.



#### 2.2 Abschaltautomatik - Dauerbetrieb

Wird ca. 4 Minuten keine Bedientaste des MAVOLUX gedrückt, schaltet das Gerät automatisch ab. Die im Messwertspeicher abgelegten Werte, sowie die individuellen Einstellungen bleiben erhalten. Die automatische Abschaltung lässt sich unterdrücken, wenn Sie beim Einschalten zusätzlich die Taste **Hold** gedrückt halten. Der Dauerbetrieb wird Ihnen im Display durch Blinken der Messeinheit angezeigt.

# 3 Bedienung

#### 3.1 Einschalten und Messen

Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste **on/off** ein. Das MAVOLUX ist sofort in Messfunktion und misst 2-mal pro Sekunde. Nach dem Einschalten befindet sich das Messgerät im Messbereich "Auto", d.h. entsprechend des Lichtniveaus schaltet das MAVOLUX in den günstigsten Messbereich. Durch Druck auf eine der **Range** -Tasten, lässt sich einer der Messbereiche fixieren. Durch weiteren kurzen Druck auf eine der Range-Tasten werden die Messbereiche auf- oder abwärts weiter geschaltet. Durch gleichzeitiges Drücken beider Tasten können Sie wieder auf Messbereichsautomatik umstellen.

## 3.2 Wahl der Anzeigeeinheit Ix, fc

Mit der Taste Ix/fc kann die gewünschte Anzeigeeinheit Lux oder footcandle gewählt werden.

# 3.3 Überlaufanzeige - Nullpunktanzeige

Bei Überschreiten eines Messbereichs erscheint "OL" (overload) im Display.

Die Nullpunktanzeige kann durch Aufsetzen der mitgelieferten Schutzkappe auf das Lichteintrittsfenster des Photometerkopfes erzeugt werden.




#### 3.4 Speicherfunktionen

Das MAVOLUX besitzt neben einem Anzeige-Zwischenspeicher noch einen Messwertspeicher mit 100 Speicherplätzen. Diese Funktion ermöglicht Ihnen, mehrere Messungen vor Ort vorzunehmen und zu einem späteren Zeitpunkt auszulesen. Die gespeicherten Werte bleiben bei Ausschalten des Gerätes oder bei einem Batteriewechsel erhalten.


#### 3.4.1 Hold - Zwischenspeicher

Um Ihnen z.B. die Möglichkeit zu geben, in dunkler Umgebung zu messen und anschließend im Hellen den Messwert abzulesen, hat das MAVOLUX einen Zwischenspeicher für die Anzeige. Bei Druck auf die Taste **Hold** wird die letzte Messung im Display festgehalten. Im Display erscheint "HOLD". Durch erneuten Druck auf die Taste **Hold** wechselt das MAVOLUX wieder in die Messfunktion.




Die Funktion "Hold" ist die Ausgangsfunktion für alle Speicherfunktionen.


### 3.4.2 Mem - Messwert speichern



# 3.4.3 Mem-Edit - Überschreiben eines gespeicherten Messwerts




## 3.4.4. Mem-Recall - Auslesen des Messwertspeichers



# 3.4.5 Mem-Clear - Löschen des gesamten Messwertspeichers

Das MAVOLUX muss sich in der Funktion "HOLD" befinden. Durch gleichzeitiges Drücken der Range -Tasten wird der gesamte Messwertspeicher gelöscht. Im Display wird die Löschung durch 3 Striche bestätigt.



#### 4 Zubehör

# 4.1 Lieferumfang

- Batterie
- Lichtdichte Schutzkappe
- Bedienungsanleitung

## 4.2 Optionales Zubehör

- Kunststofftransportkoffer (M520G)

Für den Transport des Geräts kann ein hochwertiger Kunststoffkoffer mit passender Schaumstoffeinlage bezogen werden.

# 4.3 Werks-Kalibrierschein optional (H997B)

Die Rückführung der Messergebnisse wird über die Wissenschaftliche Normallampe Wi 41G an das Nationale Normal der PTB in Braunschweig gewährleistet. Je nach Einsatz des Gerätes empfehlen wir ein Kalibrierintervall von 12 bis 24 Monaten.

# 4,4 DAkkS-Kalibrierschein optional (H997D)

Mit unserem ISO/IEC/EN 17025 akkreditiertem Kalibrierlabor (Registriernummer D-K-15080-01-01) des DAkkS für Beleuchtungsstärke bieten wir das höchstmögliche industrielle Niveau für die Durchführung und Rückführbarkeit von Kalibrierungen zur Lichtmessung.



WCxxx

D-K-

15080-01-00

2011-11

#### 5. Service-Hinweis

Das Gerät benötigt bei vorschriftsmäßigem Gebrauch keine besondere Wartung. Sollte das Gerät durch den Gebrauch außen verschmutzt worden sein, reinigen Sie die Gehäuseoberfläche mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Putz-, Scheuer- oder Lösungsmitteln.

Sollte Ihr Gerät einmal nicht zu Ihrer Zufriedenheit arbeiten, senden Sie es an:

**GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH** I Lina-Ammon-Str.22 I D-90471 Nürnberg I Germany Telefon: +49 911 8602-181 I Fax: +49 911 8602-142 I E-Mail: info@gossen-photo.de

www.gossen-photo.de

Außerhalb Deutschlands wenden Sie sich bitte an den zuständigen Distributor – die Adressen finden Sie auf unserer Website unter www.gossen-photo.de.

#### 6 Technische Daten

**Lichtempfänger** Silizium-Fotodiode mit  $V(\lambda)$ -Filter

Klasse C gemäß DIN 5032-7 / EN 13032-1 Anhang B / CIE 69

Genauigkeit ± 3 % ± 1 Digit vom Ablesewert

Messrate 2 Messungen pro Sekunde

Digitalanzeige

LCD Anzeigefeld 50 mm x 25 mm

Anzeige/Ziffernhöhe 7-Segment-Ziffern / 13 mm

Stellenzahl 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-stellig

Überlaufanzeige "OL" wird eingeblendet

Messwertspeicher 100 Speicherplätze intern, Anzeige "FLL" = Speicher voll

Stromversorgung

Betriebsdauer

Batterie 1,5V Mignon Alkali-Mangan-Zelle (IEC LR 6) oder entsprechender Akku

ca. 45 Stunden Dauerbetrieb mit Alkali-Mangan-Batterie

Batteriekontrolle Automatische Anzeige von "¬I–", wenn Batteriespannung kleiner ca. 1,0V

# Mechanischer Aufbau

Gehäuse Kunststoff

Abmessungen Anzeigeeinheit 65 x 120 x 19 mm

2.56 x 4.73 x 0.75"

Photometerkopf 31 x 105 x 30 mm

1.22 x 4.13 x 1.18"

Gewindeanschluss 1/4" auf der Unterseite

Lichtempfänger Lichtauffangfläche des Diffusors: ca. 20 mm Ø

Die Lage der Referenzebene ist auf der Oberfläche der Lichteintrittsfläche

Kabellänge ca. 1,5 m, fest verbunden

Gewicht Anzeigeeinheit und Photometerkopf ca. 200g ohne Batterie

# Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur 0° bis 50° C


# Kennwerte MAVOLUX 5032C BASE

Messgröße	Messbereich		Messbereich		Auflösung	Auflösung	
		in Lux (lx	()	in footcandle (fc)		in lx	in fc
Beleuchtungsstärke	I	0,1	199,9	0,01	19,99	0,1	0,01
	Ш	1	1 999	0,1	199,9	1	0,1
	Ш	10	19 900	1	1 999	10	1
	IV	100	199 000	10	19 990	100	10

# Wichtigste Fehlergrenzen MAVOLUX 5032C BASE

Merkmal	Zulässige Fehlergrenze nach DIN 5032 Klasse C	Typischer Fehler MAVOLUX 5032C BASE
$V(\lambda)$ -Anpassung ( $f_1$ ')	9%	≤ 7,5%
Cos-getreue Bewertung (f <sub>2</sub> )	6%	≤ 2,0%
Linearitätsfehler (f <sub>3</sub> )	5%	≤ 1,5%
Abgleichfehler (f <sub>11</sub> )	2%	≤ 1,0%
Gesamtfehler (fges)	20%	≤ 15,0%

# $V(\lambda)$ -Anpassung ( $f_1$ ) MAVOLUX 5032C BASE



 $\epsilon$ 

# EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY

# GOSSEN

Dokument-Nr./ Document. No.: Hersteller/ Manufacturer: Anschrift / Address:

Produktbezeichnung/ Product name:

Typ / Type: Bestell-Nr. / Order No.: 0403/2014 GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH

Lina-Ammon-Str.22 D-90471 Nürnberg

Beleuchtungsstärkemessgerät / Illuminance meter

MAVOLUX 5032C BASE

M502B

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein, nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen:

The above mentioned product has been manufactured according to the regulations of the following European directives proven through complete compliance with the following standards:

Nr. / No.	Richtlinie	Directive		
2006/95/EG	Elektr. Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen	Electrical equipment for use within certain voltage limits		
2006/95/EC	- Niederspannungsrichtlinie	- Low Voltage Directive		
	- Anbringung der CE-Kennzeichnung : 2011	- Attachment of CE mark : 2011		
EN/Norm/Standard: EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011				
Nr. / No.	Richtlinie	Directive		
2004/108/EG	Elektromagnetische Verträglichkeit	Electromagnetic compatibility		
2004/108/EC	- EMV - Richtlinie	-EMC directive		

EN/Norm/Standard: EN 61326-1: 2006

Nürnberg, 4. März 2014

Ort, Datum / Place, Date

Richler K.P.

Geschäftsführer / Managing Director

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu beachten. This declaration certifies compliance with the above mentioned directives but does not include a property assurance. The safety notes given in the product documentations which are part of the supply must be observed.

Gedruckt in Deutschland – Änderungen vorbehalten

GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH | Lina-Ammon-Str.22 | D-90471 Nürnberg | Germany

Telefon: +49 911 8602-181 | Fax: +49 911 8602-142 | E-Mail: info@gossen-photo.de

www.gossen-photo.de

# Operating Instructions

# **GOSSEN**

# **MAVOLUX 5032C BASE**

Illuminance Meter

15544 1/03.14



# Perspective view of MAVOLUX 5032C BASE



# Back of display unit:

- serial number of display unit
- calibration seal for DAkkS- or factory certificate (if available)
- battery door



# Back of photometer head:

- serial number of display unit
- tripod socket 1/4 "

Thank you for buying the precise **MAVOLUX 5032C BASE** from GOSSEN. Your new luxmeter guarantees the reliably measure for illuminance of daylight and artificial sources of light including LED. Even in the case of very bright sunlight or illumination from headlights, no accessories are required.

- Maximum reliability Classified measurement of illuminance in lx or fc in accordance with class C per DIN 5032-7, appendix B of IEC 13032-1 and CIE 69.
- Precise Measured Values Accuracy amounts to ± 3% ± 1 digit of the display value.
- Broad measuring range High initial sensitivity and a resolution of 0.1 lx or 0.01 fc, right on up to large illuminance values of 199,900 lx or 19,990 fc.
- Calibration Capability As an option, the accredited GOSSEN Light Lab can issue a
  factory or a DAkkS calibration certificate for measuring equipment monitoring in
  accordance with DIN EN ISO 9001:2008.
- V(λ) matching The spectral sensitivity of the silicon photodiode is color corrected and corresponds to the spectral brightness sensitivity of the human eye V(λ).
- Cosine correction The luminosity of a flat measuring surface is proportional to the
  cosine of the incident angle of light. This relationship is taken into consideration by the
  receiver during evaluation.
- Non-volatile memory 100 measured values can be saved and retrieved.
- Convenient everyday use Simple operation, easy to read display, compact design.

lx = Lux 1 lx = 0.0929 fc fc = footcandle 1 fc = 10.76 lx

Contents		
<b>1</b> 1.1	Display and Operation Elements	9
1.2	Key Pad	9
2	Functioning of MAVOLUX	10
2.1	Preparation	10
2.2	Automatic Switch-Off –	
	Continuous Operation	10
3	MAVOLUX Operation	11
3.1	Switch On - Make Measurements	11
3.2	Selecting Measurement Unit Ix, fc	
3.3	Overload and Zero Point Indication.	
3.4	Memory Functions	
	Hold – Display Hold Function	
	Mem – Save Measured Values	13
3.4.3	Mem-Edit – Overwrite a Saved	
2 4 4	Measured Value	
	Mem-Recall – Data Memory Recall	
3.4.5	Mem-Clear – Clear Memory	16

Contents		Pag
<b>4</b> 4.1 4.2 4.3	Accessories	1 <sup>1</sup>
4.4 <b>5</b>	DAkkŚ Calibration Certificate  Service and Repairs	1
6	Specifications	
	Declaration of Conformity	2

### Preparation for use

Please ensure that you are familiar with the operation of your measuring device and do some test measurements to ensure the proper function of the device. If you are using it for quality inspections or for expertise please check if the instrument is calibrated and it is within the defined calibration interval. **GOSSEN** assumes no liability for consequential damages.

#### Copyrights

GOSSEN is a trademark of GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH.

#### **Safety Precautions**

Please read these safety precautions carefully before using your measuring device. This will help you to avoid damaging the product and prevent personal injury.



This icon identifies important warnings which should be read in any case before the initia start-up of your GOSSEN product.

#### Warnings



#### In the event of malfunction, switch off the measuring device immediately.

If the event that smoke develops or unusual odors become apparent, which are caused by either the measuring device, remove the battery from the meter in order to prevent possible fire. Continuing to operate the measuring device after such malfunctions have occurred may result in severe injury. Please contact your local dealer or **GOSSEN** Service in order to eliminate malfunctioning. If you bring or send the meter in for repairs, make sure that the battery has been removed first.



#### Never use the measuring device in proximity to flammable gases.

Electronic devices must not be used near flammable gases. Otherwise there would be danger of explosion and fire.



# Never hang the device and/or the carrying strap around the head or neck of a child.

Danger of strangulation exists if the carrying strap is hung around the head or neck of a child.



#### Store the measuring device at a location which cannot be accessed by children.

The measuring device and its accessories include parts which can be swallowed. Make sure that these parts (e.g. housing covers, battery etc.) do not fall into the hands of children who might swallow them. Otherwise, danger of suffocation prevails.



#### Do not dismantle the measuring device.

Never touch any parts located inside of the housing - injury may result. Never attempt to repair the meter yourself or try to open the device. Repairs may only be made by qualified personnel. If the device's housing is damaged due to dropping or other external influences, remove the rechargeable battery or power supply and contact your local dealer or **GOSSEN** Service for repair.



#### Avoid any and all contact with liquid crystals.

If the display is damaged (e.g. broken), danger of injury due to contact with glass shards or discharge of liquid crystals exists. Make sure that skin, eyes and mouth do not come into contact with the liquid crystals.



#### Handle batteries with care.

Rechargeable and normal batteries may leak or explode if handled incorrectly. Please adhere to the following safety precautions:

- Make sure that the measuring device is switched off before removing or inserting batteries. Only use the batteries which are recommended for this meter.
- . Make sure that the battery is inserted correctly.
- · Never short-circuit batteries, and never attempt to open a rechargeable or a normal battery.
- Do not expose the batteries to excessive heat or open flames.
- Do not expose the batteries to moisture; never immerse batteries in water.
- If the meter is not used regularly, remove the battery and close the battery compartment cover
- Never store batteries together with metallic objects which might cause short-circuiting.
- Danger of leakage exists, especially in the case of empty batteries. In order to prevent damage to the
  measuring device, batteries should be removed when fully depleted or in case of lengthy periods of non-use.
- When not in use, batteries should be stored in a cool place.
- Batteries heat up during use and may become hot. Be careful not to burn yourself when removing batteries.
   Switch the measuring device off or wait until it has shut itself down, and then wait a bit longer until the battery has cooled down.
- Do not use batteries which show any signs of damage such as discoloration or deformation of the housing.

#### Notes

- Reproduction of product documentation or duplication of any excerpts from the same requires the express
  consent of GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH. This also applies to duplication in any electronic
  format and translation into other languages.
- · Documentation is subject to change without notice.
- GOSSEN assumes no liability for damages resulting from incorrect use of the product.
- Documentation for your GOSSEN measuring device was prepared with the greatest of care. If you should
  nevertheless discover errors, or if you would like to suggest any improvements, GOSSEN would be very
  pleased to hear from you. (The address of your local GOSSEN representative is listed separately.)

# Icon for separate collection of recyclable materials / hazardous waste imeasuring devicen European countries




This icon indicates that this product must be disposed of separately.

The following must be observed by users in European countries:

This product may only be disposed of separately at a designated collection point. It may not be disposed
of with household trash. For further information contact your local dealer or waste disposal authorities.


# 1 Display and Operation Elements

# 1.1 Display



- Display of measuring value and Memory
- 2 Measuring Unit
- 3 Display "HOLD, indication / Buffer Storage
- 4 Multiplying factor for measuring value
- 5 Auto ranging automatic range selection
- 6 Low Battery

# 1.2 Key Pad



- 1 Switch On/Off
- 2 Range key Memory/Measuring range †
- 3 lx/fc Select measuring unit
- 4 HOLD Function / Buffer Storage
- 5 Range key Memory/Measuring range ↓
- 6 MEM Memory key

# 2 Functioning of MAVOLUX

# 2.1 Preparation

First remove the snap-on cover of the battery compartment at the back of the meter. Insert the battery included in the delivery contents (1.5 V size AA, IEC LR6) in the battery compartment.

Care should be taken to place the battery correctly according to the polarity indications "+" and "-" in the battery compartment. When the battery warning symbol (¬|-) appears in the display, the battery must be replaced.

The values in the measuring data memory and also the preset individual values will be maintained, even when the battery is changed.



#### 2.2 Automatic Switch-Off - Continuous Operation

If for approx. 4 minutes none of the keys of the MAVOLUX is pressed down, the instrument will be turned off automatically. When the instrument is switched off, the values stored in the measuring data memory and also the preset individual values will be maintained.

You can override the automatic switch-off, when you switch on the instrument and simultaneously keep the **HOLD** key pressed down. The measuring unit "lx / fc" in the display will blink and indicate that the Continuous Operation Mode is on.

# 3 MAVOLUX Operation

#### 3.1 Switch On - Make Measurement

Press down the **on/off** key and the MAVOLUX will start up in measuring mode and will immediately be measuring at 2 times per second. The instrument is in the function "AUTO", i.e. the MAVOLUX will select the best suited measuring range for the existing light level. By pressing one of the range keys, one of the measuring ranges can be set. Scrolling up or down through additional measuring ranges is accomplished by briefly pressing one of the range keys. If both keys are pressed and held simultaneously, the instrument is returned to "AUTO RANGING".

## 3.2 Selecting Measurement Unit Ix or fc

Use the key **lx/fc** to select the required unit for the read-out – lux or footcandle.

#### 3.3 Overload and Zero Point Indication

When exceeding one of the measuring ranges "OL" (Overload) appears in the display.

The zero point indication may be achieved by putting the protective cap over the light collector of the photometer head.




#### 3.4 Memory Functions

In addition to the display buffer storage, the MAVOLUX has also been provided with a memory space for up to 100 measured values.

This function allows the user to make several measurements in the field and then to view them later. The data stored in the memory will be maintained, even if the meter is turned off or if the battery is changed.


#### 3.4.1 HOLD - Display Hold Function

The MAVOLUX has been equipped with a Display HOLD Function in order to enable you to make measurements in very low light conditions and to read them out later in brighter light conditions. The latest measurement will be buffer-stored in the display by striking the HOLD key. Then "HOLD" will appear in the display. Pressing down the HOLD key again will prompt the MAVOLUX to return to the measuring function.




The function HOLD is the basic function for all the memory functions.


#### 3.4.2 Mem - Save Measured Values



#### 3.4.3 Mem-Edit - Overwrite a Saved Measured Value




#### 3.4.4 Mem Recall - Data Memory Recall



# 3.4.5 Mem-Clear - Clear Memory

The MAVOLUX must be in function "HOLD".

Pressing down the **Range** keys simultaneously, will clear the complete measuring data memory. The cancelling is confirmed in the display by three dashes.



#### 4 Accessories

# 4.1 Standard Equipment

- Battery
- Protective cover cap
- Instruction manual

#### 4.2 Optional Accessories

- Plastics carrying case (M520G)

For the transport of the measuring device a valuable plastic carrying case with a suitable foam insert is available.

## 4.3 Factory Calibration Certificate Optional (H997B)

The traceability of the measuring results is guaranteed by our calibration reference: Scientific Standard Lamps, type Wi 41G of the PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig – National Standard Institute of Germany). Depending on how the instrument is being used we recommend a recalibration interval between 12 and 24 month.



#### 4.4 DAkkS Calibration Certificate Optional (H997D)

With our calibration laboratory accredited according to ISO/IEC/EN 17025 for illuminance (registration number D-K-15080-01-01) of DAkkS we can offer you the highest industrial level for the performance and traceability of calibrations for light metering.

WCxxx				
D-K- 15080-01-00				
2011-11				

# 5 Service and Repairs

No special maintenance is required, if the device is handled correctly. Keep the outside surface clean. Use a slightly dampened cloth for cleaning. Do not use cleansers, abrasives or solvents.

Should the device not work to your satisfaction, please send it to:

**GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH** I Lina-Ammon-Str.22 I D-90471 Nürnberg I Germany Phone: +49 911 8602-181 I Fax: +49 911 8602-142 I E-Mail: info@gossen-photo.de

www.gossen-photo.de

or to the GOSSEN distributor in your country. You can find the address of the local GOSSEN distributor on our website under www.gossen-photo.de.

#### 6 Specifications

**Light Sensor** Silicon photo diode with  $V(\lambda)$  filter

Class C according DIN 5032-7 / EN 13032-1 appendix B / CIE 69

Accuracy <u>+</u> 3 % <u>+</u> 1 digit of reading

Measuring Rate 2 measurements per second

**Digital Display** 

LCD display 50 mm x 25 mm Read-out, size 7 segments, 13 mm

Number of digits 3 ½ digits

Overload signal "OL" in the display

**Memory** 100 measured values, display indication "FLL" = memory full

**Power Supply** 

Battery 1.5 V size AA alkaline manganese cell (IEC LR 6) or suitable

rechargeable battery

Battery life approx. 45 hour continuous operation with alkaline manganese battery

Battery test Automatic display of " ¬| " symbol, when battery voltage drops below 1.0 Volt

# **Weights and Dimensions**

Housing Plastics

Dimensions Display Unit: 65 x 120 x 19 mm

2.56 x 4.73 x 0.75"

Photometer Head: 31 x 105 x 30 mm

1.22 x 4.13 x 1.18"

tripod socket ¼ " on bottom side

Light sensor Light sensitive surface of the diffuser: approx. 20 mm  $\varnothing$ .

Location of the reference plane is on the surface of the light collector.

Cable length Approx. 1.5 m.

Weight Display unit and photometer head approx. 200 g without battery

## **Environment**

Operating 0 °C to 50 °C temperature 32 °F to 122 °F


### Characteristics MAVOLUX 5032C BASE

Measuring Quantity		Measuring Range in Lux (Ix)		Measuring Range in footcandle (fc)		Resolution in lx	Resolution in fc
Illuminance	1	0.1	199.9	0.01	19.99	0.1	0.01
	II	1	1 999	0.1	199.9	1	0.1
	Ш	10	19 900	1	1 999	10	1
	IV	100	199 000	10	19 990	100	10

# Most Important Error Limits MAVOLUX 5032 C BASE

Characteristics	Admissible Error according to DIN 5032 Klasse C	Typical Error MAVOLUX 5032C BASE
$V(\lambda)$ -Adaptation ( $f_1$ )	9%	≤ 7,5%
True Cosine Evaluation (f <sub>2</sub> )	6%	≤ 2,0%
Linearity (f <sub>3</sub> )	5%	≤ 1,5%
Adjustment Error (f <sub>11</sub> )	2%	≤ 1,0%
Overall Error (f <sub>ges</sub> )	20%	≤ 15,0%

# $V(\lambda)$ -Adaptation ( $f_1$ ) MAVOLUX 5032C BASE



 $\epsilon$ 

# EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY

# GOSSEN

Dokument-Nr./ Document. No.: Hersteller/ Manufacturer: Anschrift / Address:

Produktbezeichnung/ Product name: Tvp / Tvpe:

Bestell-Nr. / Order No.:

0403/2014 GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH

Lina-Ammon-Str.22 D-90471 Nürnberg

Beleuchtungsstärkemessgerät / Illuminance meter

MAVOLUX 5032C BASE

M502B

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein, nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen: The above mentioned product has been manufactured according to the regulations of the following European directives proven through complete compliance with the following standards:

Nr. / No.	Richtlinie	Directive			
2006/95/EG	Elektr. Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen	Electrical equipment for use within certain voltage limits			
2006/95/EC	- Niederspannungsrichtlinie	- Low Voltage Directive			
	- Anbringung der CE-Kennzeichnung : 2011	- Attachment of CE mark : 2011			
EN/Norm/Standard: EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011					
Nr. / No.	Richtlinie	Directive			
2004/108/EG	Elektromagnetische Verträglichkeit	Electromagnetic compatibility			
2004/108/EC	- EMV - Richtlinie	-EMC directive			

EN/Norm/Standard: EN 61326-1: 2006

Nürnberg, 4. März 2014

Ort, Datum / Place, Date

Richler K.P.

Geschäftsführer / Managing Director

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu beachten. This declaration certifies compliance with the above mentioned directives but does not include a property assurance. The safety notes given in the product documentations which are part of the supply must be observed.

Printed in Germany – Subject to change without notice

**GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH** I Lina-Ammon-Str.22 I D-90471 Nürnberg I Germany Phone: +49 911 8602-181 I Fax: +49 911 8602-142 I E-Mail: info@gossen-photo.de

www.gossen-photo.de